

# COMUNICADO DE RECALL



CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS

LAND ROVER  
DISCOVERY SPORT

**SALCA2AT6NH913037  
A 99JCA2BN3NT212444**

LAND ROVER  
DEFENDER

**SALEP7RU8N2105776  
A SALEA7BW3P2115373**

LAND ROVER  
RANGE ROVER SPORT

**SALWA2BY3NA225755  
A SALWA2AW4NA235131**

LAND ROVER  
NEW DISCOVERY

**SALRA2AU7N2464862  
A SALRT4EU3P2467308**

Fabricados de 12 de dezembro  
de 2021 a 18 de maio de 2022

A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover Discovery Sport, chassis finais de NH913037 a NT212444, Defender, chassis finais de N2105776 a W3P2115373, Range Rover Sport, chassis finais de NA225755 a NA235131, todos ano/modelo 2022 e ainda aos proprietários dos veículos New Discovery, ano/modelo 22/23, chassis finais N2464862 a P2467308, todos fabricados de 12 de dezembro de 2021 a 18 de maio de 2022\* contatar um concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço de inspeção gratuita do tubo do pré-tensor dos cintos de segurança dianteiros, e se necessário, realizar as substituições dos retratores dos mesmos.

**Componente envolvido:** retrator do tubo do pré-tensor dos cintos de segurança dianteiros.

**Defeito:** possibilidade de defeito dos pré-tensores dos cintos de segurança dianteiros, comprometendo o funcionamento regular. O tubo do pré-tensor do cinto de segurança, se apresentar defeito, pode impedir o funcionamento correto do pré-tensionador do cinto de segurança em caso de acidente. Isso pode resultar em um nível reduzido ou perda completa do pré-tensionamento em caso de colisão e aumento do risco de lesões nos ocupantes do veículo.

**Risco:** Em casos extremos, há a possibilidade do comprometimento do funcionamento correto do cinto de segurança, o que aumentará de maneira significativa o risco de acidente, com possibilidade de danos físicos aos ocupantes do veículo.

Até o momento nenhum acidente foi registrado no Brasil.

**Solução:** Os concessionários autorizados Land Rover realizam o serviço de inspeção gratuita do tubo do pré-tensor dos cintos de segurança dianteiros, e se necessário, realizar as substituições dos retratores dos mesmos.

O tempo estimado para o reparo é de **aproximadamente 4 horas**.

**Data de início do atendimento:** 5 de setembro de 2022.

**Informações de Contato:** para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha entre em contato com o Concessionário Autorizado Land Rover de sua preferência, e, para agendar previamente a realização do serviço, com a Central de Relacionamento pelo telefone 0800 012 2733 para clientes Land Rover. A ligação é gratuita e o serviço estará disponível de segunda à sexta das 10h00 às 16h00 além dos e-mails cliente@landrover.com.br e clientejaguar@jaguarbrasil.com.br bem como nas páginas da marca na internet www.landrover.com.br, e nas páginas do Facebook e Youtube.

Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação.



Juntos salvamos vidas.