

COMUNICADO DE RECALL



LAND ROVER
RANGE ROVER

SALGA2BY0MA433627
a **SALGA2BYXMA431223**



LAND ROVER
RANGE ROVER VELAR

SALYA2BY0PA356749
a **SALYA2BYXPA356810**



LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT

SALWA2BY0JA193258
a **SALWA2BYXNA209360**

Fabricados de 28 de março de 2017
a 05 de janeiro de 2023
(chassis não sequenciais)

A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover Range Rover, chassis finais de **MA433627** a **MA431223**, Range Rover Velar, chassis finais de **PA356749** a **PA356810**, Range Rover Sport, chassis finais de **JA193258** a **NA209360**, ano/modelo 2018 a 2023, todos fabricados de 28 de março de 2017 a 05 de janeiro de 2023, a contatar um concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço de substituição gratuita do cotovelo da tubulação do líquido de arrefecimento e o tubo de refrigeração de alimentação do motor.

Componente envolvido: cotovelo da tubulação do líquido de arrefecimento e o tubo de refrigeração de alimentação do motor.

Defeito: possibilidade de defeito no cotovelo de plástico da tubulação montado no motor no circuito de arrefecimento, podendo não suportar um eventual superaquecimento repentino do motor, ocasionando a ruptura do componente.

Risco: Se o cotovelo do fluido de arrefecimento for rompido, poderá resultar em vazamento do fluido de arrefecimento na proteção térmica do turbocompressor, que poderá, por sua vez, levar a um incêndio no compartimento do motor, que pode se propagar para todo o veículo. Isso poderá resultar em risco de lesões graves nos ocupantes do veículo e/ou terceiros.

Até o momento nenhum acidente foi registrado no Brasil.

Solução: Os concessionários autorizados Land Rover realizarão a substituição gratuita do cotovelo da tubulação do líquido de arrefecimento e o tubo de refrigeração de alimentação do motor.

O tempo estimado para o reparo é de aproximadamente 2 horas.

Data de início do atendimento: 31 de maio de 2023.

Informações de Contato: para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha entre em contato com o Concessionário Autorizado Land Rover de sua preferência, e, para agendar previamente a realização do serviço, com a Central de Relacionamento pelo telefone **0800 012 2733** para clientes Land Rover. A ligação é gratuita e o serviço estará disponível de segunda à sexta das 10h00 às 16h00 além dos e-mails **cliente@landrover.com.br**. Bem como nas páginas da marca na internet **www.landrover.com.br**, e nas páginas do Facebook e Youtube.

Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação.



No trânsito, escolha a vida!