

**LAND ROVER RANGE ROVER SPORT****SAL1A2B48PA104293 A SAL1A2BWXP107486 (Chassis não sequenciais)****Fabricados de 01 de julho de 2022 a 30 de novembro de 2022**

A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover Range Rover Sport, ano/modelo 2023, chassis finais PA104293 a PA107486, fabricados de 1 de julho de 2022 a 30 de novembro de 2022, a contatar um concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço gratuito de substituição das lanternas traseiras direita montadas na tampa do porta-malas e da carroceria nos veículos.

Componente envolvido: Lanternas traseiras direita montadas na tampa do porta-malas e da carroceria.

Defeito: Os veículos envolvidos podem apresentar no farol traseiro direito da tampa do porta-malas e no farol traseiro montado na carroceria entrada de água, levando a uma ou mais falhas na respectiva lâmpada, incluindo a perda da luz de freio, da luz de marcação externa, da luz de marcha à ré e do indicador de direção (luz de seta).

Risco: Nestes casos, a perda da funcionalidade do sistema de luzes traseiras direitas pode ocasionar em um aumento do risco de colisão traseira. Uma condição de colisão, pode aumentar o risco de ferimentos aos ocupantes e/ou terceiros, bem como danos à propriedade.

Até o momento nenhum acidente foi registrado no Brasil.

Solução: Os concessionários autorizados Land Rover realizarão o serviço gratuito de substituição das lanternas traseiras direita montadas na tampa do porta-malas e da carroceria nos veículos.

O tempo estimado para o reparo é de aproximadamente 1 hora.

Data de início do atendimento: 17 de abril de 2024.

Informações de Contato: para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha entre em contato com o Concessionário Autorizado Land Rover de sua preferência, e, para agendar previamente a realização do serviço pelo telefone 0800 012 2733 para clientes Land Rover. A ligação é gratuita e o serviço estará disponível de segunda à sexta das 09h00 às 16h30 além do e-mail [clientelandrover@landrover.com.br](mailto:clientelandrover@landrover.com.br), bem como nas páginas da marca na internet [www.landrover.com.br](http://www.landrover.com.br) e nas páginas do Facebook e Youtube.

Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação.

