



Para os modelos Land Rover New Discovery 2021.

A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover New Discovery, chassis finais M2448632 a M2451862, ano/modelo 2021, fabricados no intervalo de 2 de novembro de 2020 a 11 de março de 2021, a contatar um concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço de regulagem do torque das fixações do tubo de escapamento destes veículos.

Tal medida se dá em razão da possibilidade de os veículos afetados poderem com o tempo afrouxar as fixações da junta, o que poderá causar um vazamento de gás quente do escapamento no compartimento do motor. Em circunstâncias extremas, o vazamento do gás pode levar a fumaça sob o capô e incêndio no veículo, o que poderá aumentar o risco de acidentes, com possibilidade de danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.

Até o momento nenhum acidente foi registrado no Brasil.

Os concessionários autorizados Land Rover realizarão gratuitamente a regulagem do torque das fixações do tubo de escapamento do veículo envolvido.

Início do atendimento: 12 de maio de 2021 e o tempo estimado do reparo é de **aproximadamente 60 minutos**.

Mais informações: para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha entre em contato com o Concessionário Autorizado Land Rover de sua preferência e, para agendar previamente a realização do serviço, com a Central de Relacionamento com o Cliente Land Rover pelo telefone 0800 012 2733, das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, pelo e-mail cliente@landrover.com.br ou, ainda, pelo site www.landrover.com.br

A Land Rover está à disposição de todos os seus clientes para sanar quaisquer dúvidas e/ou suportes necessários enquanto perdurar a abertura da campanha.